

Compte-rendu d'exercice d'évacuation

• **Etablissement concerné** : Lycée Condorcet
Allée Condorcet
78520 LIMAY

• **CONTEXTE DE L'EXERCICE** : Exercice n° 1 – Année scolaire 2022/2023

Date	Heure	Temps d'évacuation	Temps d'évacuation confirmée (appel réalisé et locaux vérifiés)	Fin de l'exercice
18/11/2022	9h07	4mn	20 mn	9h27

• **NATURE DE L'EXERCICE** : Programmé – l'ensemble des personnels a été prévenu de la date et de l'heure de l'exercice

• **DEROULEMENT DE L'EXERCICE** :

➤ Préparation de l'exercice :

L'ensemble des personnes évacuées avait été informé des consignes à suivre en cas d'incendie.

➤ Déclenchement de l'alarme :

Le déclenchement de l'alarme s'est fait aisément.

Le signal était clairement audible en tous points et par l'ensemble des personnes situées dans le bâtiment sauf dans la zone F (Algeco), non encore mise en fonction.

Le signal d'alarme a été immédiatement reconnu par les personnes à évacuer.

➤ Application des consignes :

Les ascenseurs ont été inutilisés

La consigne « *ne pas revenir en arrière* » n'est pas toujours respectée. Il a été nécessaire de le rappeler à quelques élèves (couloir CDI) et des professeurs arrivants par l'extérieur sur le temps de l'exercice

Le comptage, l'appel des élèves a été fait mais difficultés à identifier les personnes responsables

Les portes et fenêtres ne sont pas fermées comme préconisé dans certaines salles.

➤ Fonctionnement des installations :

Fermeture des portes coupe-feu : oui

Déverrouillage des issues de secours : oui

➤Évacuation :

Évacuation immédiate dès l'alarme dans le calme

Évacuation dans le bon ordre sauf en C205 et C206 (mauvais circuit d'évacuation) et bouchon en bâtiment D5 (portillon d'évacuation vers le stade trop étroit)

Absence de panique et gestion du stress

Bonne prise en compte des personnes en situation de handicap et /ou du public

OBSERVATIONS /AMÉLIORATIONS :

➤ Mettre en concordance les consignes affichées dans certaines salles et le sens d'évacuation.

➤ Informer les personnels que le système d'ouverture du portillon vers le stade est désormais asservi au déclenchement d'alarme incendie mais le 2^{ème} battant doit être ouvert par la 1^{ère} personne arrivée sur les lieux.

➤ Rappeler aux élèves que l'utilisation du téléphone portable (tant SMS qu'appels) est interdit pendant les exercices d'évacuation de tout type tout comme le port d'écouteurs.

➤ Signalétique sur le stade :

Le lieu de regroupement prévu, le stade, manque de signalisation (Point de rassemblement).

Nécessité de faire une demande en mairie autorisant la mise en place de cette signalétique.

Le regroupement pourrait se faire par niveau (2de/1ères/Tales).

➤ Portillon permettant l'accès au stade :

Le portillon est trop étroit (l'ouverture a été pourtant doublée suite à l'intervention de la Région, mais l'ouverture n'est pas suffisante au vu du nombre de personnes devant accéder au lieu de rassemblement)

➤ Identification des personnes responsables :

le port d'un gilet jaune ou d'un brassard serait à envisager afin de repérer les enseignants et responsables de zone).

➤ le gymnase n'a pas été évacué car les élèves étaient en CCF. Toutefois un exercice d'évacuation incluant le gymnase en utilisant les dispositifs d'alerte du lieu.

Fait à Limay, le 21/11/2022

Le proviseur



Rapport consigné dans le registre de sécurité, transmis aux membres de la CHS et pour information aux membres du CA